



Feuerwehreinsatz wegen Rauchentwicklung am Kölner Hauptbahnhof

28. August 2026, 14:41

Eine defekte Abluftanlage sorgte für Rauch in einem Burgerrestaurant am Kölner Hauptbahnhof. Die Feuerwehr musste mit mehreren Einsatzkräften anrücken.

Eine Rauchentwicklung in einem Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am späten Donnerstagabend wurde die Kölner Feuerwehr alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte. Verletzt wurde niemand. Auch der Bahnbetrieb lief ohne größere Einschränkungen weiter. Lediglich der Restaurantbereich war während des Einsatzes abgesperrt.

Die ersten Einsatzkräfte stellten eine leichte Rauchentwicklung in einem Burgerrestaurant und der angrenzenden C-Passage fest. Auslöser war nach Angaben der Feuerwehr ein Defekt an einer Abluftanlage. Aufgrund der Lage des Restaurants wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute für etwa zwei Stunden im Einsatz. Sie beseitigten den Rauch, setzten die Filter der Abluftanlage instand und kontrollierten weitere Brandmelder. Der Hauptbahnhof sei mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet, über die die Kölner Feuerwehr im Ernstfall direkt alarmiert werde, sagte der Sprecher.